

Společenství vlastníků Jasanová 1, 3, 5, Blansko

Jasanová 2031/5, 678 01 Blansko

Oprava bojleru Jasanová 3:

Opravu bojleru na vodu TUV ve vchodě Jasanová 3 se podařilo realizovat bez nutnosti výměny bojleru – cena nového bojleru je 50 000,- Kč + montáž.

V bojleru byly zapojeny dva ohřívací hady, byl identifikován vadný a odpojen. Nyní je zapojen had bez poruchy a ohřev funkčně vyhovuje.

Společenství vlastníků Jasanová 1, 3, 5
Jasanová 2031/5
BLANSKO
678 01 BLANSKO 1



Ing. Pavel Kopecký
předseda Společenství vlastníků Jasanová 1, 3, 5 Blansko

V Blansku 09.11.2025